



# CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho  
CNPJ: 01.676.018/0001-70

**INDICAÇÃO Nº 199/2021**

ENCAMINHE-SE  
Sala das Sessões 23 / 02 / 2021  
Paulo  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**Encaminhamento:** Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal no exercício interino do cargo de Prefeito Municipal de Pinhalzinho

**Assunto:** Providências que especifica.

**Autor Vereador** Paulo Rogério Pereira.

O Vereador signatário, com assento nesta Casa Legislativa, no uso das atribuições legais que lhe conferem o artigo 159 do Regimento Interno, **INDICA** ao Poder Executivo local, para que juntamente com o departamento competente proceda estudos necessários visando as seguintes melhorias no Bairro dos Freitas:

- Manutenção e limpeza das galerias de águas pluviais;
- Poda das árvores, instalação e reposição das lâmpadas queimadas na Rua 5;
- Pavimentação asfáltica com construção de galerias de escoamento de água na estrada Municipal da rua 5, desde a ponte, sentido centro passando pela residência de nº15 até o final da travessa.
- Elevação da Estrada Municipal 6;
- Estudos para frear o desabamento na estrada Municipal dos Freitas em frente ao lago.
- Elevação da estrada Municipal dos Freitas, em frente a chácara do Sr.Luiz Pin.

## JUSTIFICATIVA

A instalação da iluminação pública no final da estrada e a troca das lâmpadas queimadas se faz necessário para oferecer maior segurança a população no período noturno.

A Pavimentação asfáltica na Estrada Municipal 5 se faz necessária pois é a única via e também muito estreita e muita íngreme de entrada e saída de das ruas 5 e 6, onde nas chuvas, desce um enorme fluxo de água danificando e ocasionando valetas, ficando impossível transitar pela mesma, deixando os moradores sem condições de receberem socorro ou outro tipo de atendimentos.



# CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho  
CNPJ: 01.676.018/0001-70

É preciso a elevação da estrada Municipal 6, pois no meio-fio existe a tampa de ferro de proteção da tubulação da Sabesp que esta saliente, danificando veículos que colidem com a tampa, causando prejuízos.

A SABESP instalou um cano atravessando a estrada o qual esta causando desmoronamento e que também serve de barreira para o lago em frente, necessitando de estudos de prevenção para evitar transtornos maiores.

Se faz necessário a elevação na principal Estrada Municipal do Bairro dos Freitas em frente a chácara do Sr. Luiz Pin, por conta da tubulação de água estar acima do nível da estrada, perdendo a sua função de escoamento.

Sendo assim, peço ao Executivo uma atenção maior referente ao Bairro dos Freitas.

Sala das Sessões, 23 de Fevereiro de 2021.

Paulo Rogério Pereira  
Vereador











